Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten						
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising		41-1711/2-3-1	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising			
Betreiber	[Name]	Clariant Produkte (Deutschland GmbH)				
Standort	[Bezeichnung]	Moosburg				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ostenriederstr. 15		85368	Moosburg	
	EMAS [J/N]	J	**ISO 14001 ff (+)** [J/N]	N		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Bleicherde, Copisil, Südflock				
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	4.1.16 EG			4.2.e	

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [J/N]	J	**Turnus** [Monate]	12		
	Anlassüberwachung [J/N]		**Art des Anlasses:**			
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	02.12.2022	**angekündigt** [J/N]	J		
Prüfumfang	**umfassend** [J/N]	J				
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkte** [J/N]					
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]						
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [J/N]	J	03.11.2008, 11.11.2020, 02.09.2019			
	Anforderungsliste [J/N]					
	Schwerpunktprogramm [J/N]					
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	J	**Anordnung** [J/N]	N	**Stilllegung** [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**
Am ULT3 wurde mehrere Jahre keine Brennerwartung durchgeführt; bei Emissionsmessung wurden sehr hohe CO-Konzentrationen im Abgas festgestellt	Außerbetriebnahme der Anlage durch Clariant Brennerwartung Brennerwartung in die Prüfliste des Standortes aufnehmen	15.12.2022	Wartung am 01.12.2022 durchgeführt, Mangel am 15.12.2022 behoben / Überprüfung durch Vorlage Wartungsbericht und Prüfliste	20.12.2022

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL