

Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Freising für den Bereich Immissionsschutz

| Name / Firma | Standort | Straße / Ortsteil | Anlagen (in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE- RL durchgeführte, unterschiedliche Tätigkeiten) | Nr. Anhang I IE-RL (in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten) | Nr. 4. BImSchV Anlagenteile und Neben- einrichtungen | Überwachung der Einleitung durch das Wasser- wirtschaftsamt | Über- wachungs- Turnus Anlage (Monate) |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--|---|--|---|
| BYK-Chemie GmbH | 85368 Moosburg a.d.Isar | Stadtwaldstr. 44 | Herstellung organophiler Bentonite (Tixogel) | | 4.1.21 | Nein | 24 |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbH | 85368 Moosburg a.d.Isar | Ostenrieder Str. 15 | Herstellung von Katalysatorträger- Kugeln | 4.2.e | 4.1.16 | Nein | 24 |
| | | | Herstellung von Bleicherde, Copisil und Südflock | 4.2.e | 4.1.16 | Ja | 24 |
| | | | Herstellung von Kunststoff-Additiven (Hydrotalcit) | 4.2.e | 4.1.16 | Nein | 24 |
| Flughafen München GmbH | 85356 München- Flughafen | Nordallee | Blockheizkraftwerk | 1.1 | 1.1 | Nein | 36 |
| Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG | 85368 Moosburg a.d. Isar | Molkereistraße 23 | Verarbeitung von Milch | 6.4.c | 7.32.1 | Nein | 24 |
| Martin Hagl | 84104 Rudelzhausen | Pittersdorf 11 | Lagerfläche für Altfahrzeuge und Altfahrzeugflüssigkeiten | 5.5 | 8.12.1.1 | Nein | 36 |
| Molkerei Weißenstephan GmbH & Co. KG | 85354 Freising | Milchstr. 1 | Molkerei | 6.4.c | 7.32.1 | Nein | 24 |
| Schenker Industrie- und Städtereinigungs GmbH | 85411 Hohenkammer | Niernsdorf 7 | Behandlung von Altholz und Sperrmüll | 5.3.b.ii | 8.11.1.1 | Nein | 36 |
| | | | Herstellung von Ersatzbrennstoff | 5.3.b.ii | 8.11.1.1 | Nein | 36 |
| | | | Nachbehandlung des Siebunterlaufs durch Kompostierung | 5.3.b.i | 8.5.1 | | |
| | | | Sortierung von Bauschutt und Baustellenabfällen | 5.1.f | 8.11.2.1 | Nein | 36 |
| | | | Behandlung von Elektroschrott | 5.1.d | 8.11.2.1 | Nein | 36 |
| | | | Sortieren von Gewerbeabfällen und Leichtstoffen | 5.1.d | 8.11.2.1 | Nein | 36 |
| | | | Zeitweilige Lagerung gef. und ng Abfälle | 5.5 | 8.12.1.1 | Nein | 36 |
| | | | Boden-/Mineralschlamm- Behandlungsanlage mit Flotation | 5.1.b | 8.8.1.1 | Nein | 12 |
| | | | Behandlung von Schrott durch Rotormühlen | 5.3.b.iv | 8.9.1.1 | Nein | 12 |
| Wiegel Eching Feuerverzinken GmbH | 85386 Eching | Dieselstr. 31 | Feuerverzinkungsanlage | 2.3.c | 3.9.1.1 | Nein | 24 |
| | | | Oberflächenbehandlung (Beizeerei) | 2.6 | 3.10.1 | | |
| Wöhrl GmbH | 85395 Wolfersdorf | Berghaselbach 5 | Ziegelei | 3.5 | 2.10.1 | Nein | 12 |

| Nächster Überwachungs-termin (spätestens) |
|--|
| 10.2019 |
| 12.2019 |
| 12.2018 |
| 12.2018 |
| 12.2019 |
| 09.2019 |
| 11.2018 |
| 12.2017 |
| 11.2019 |
| 07.2020 |
| 11.2018 |
| 11.2018 |
| 11.2018 |
| 07.2020 |
| 07.2018 |
| 07.2018 |
| 01.2018 |
| 10.2018 |